

## Einsatz auf Pemba und Inguja (Zanzibar Archipel)

### **Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.**

Zanzibar meldete gleich nach unserer Ankunft in Tanzania große Probleme in zwei der drei Atemschutzwerkstätten.

1. Die Werkstatt in der Station 2 in Zanzibar Town war durch das Regen-Hochwasser abgesoffen, der Raum teilweise überflutet worden.  
Zum Glück war es gelungen, den Kompressor rechtzeitig hochzustellen.



2. Der Kompressor auf Pemba zeigte plötzlich hohe Ölverluste an.  
Rainer Andrees, unser Techniker und ich fuhren zur Schadensbeurteilung nach Zanzibar.



### **Wir hatten Glück.**

Die rechtzeitig vorgenommenen Notmaßnahmen der tansanischen Kollegen haben größere Schäden in der Station 2 vermieden.

Die Elektronik des Kompressors ist nicht vom Wasser erreicht worden. Der Kompressor hatte die Überflutung heil überstanden, stand nun aufgebockt in der Werkstatt.

Gemeinsam entwickelten wir einen Plan, auch bei späteren Überflutungen den Kompressor zu sichern.

Die Kollegen bekamen 2 Wochen Zeit, ein neues höheres Fundament aus Beton zu bauen, auf der der Kompressor zukünftig stehen sollte.





Nachdem der Kompressor in Tanga lief und das Werkstattpersonal ausgebildet war, verließen Hartmut Thalmann und Rainer Andrees das Festland und flogen von Tanga direkt nach Pemba.



Tatsächlich zeigte der Kompressor kein Öl an. Beim Anlaufen sprühte Öl aus dem Einfüllstutzen. Die Fehlersuche begann.





# Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania


SES Einsatz November-Dezember 2019



Tatsächlich war das Öl nicht weg. Es befand sich nur unten im Kurbelgehäuse.

Alle Zuleitungen wurden abgebaut, auf Durchgang geprüft.

Der Schaden muss sich im Bereich eines Kolbens befinden.





# Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Damit waren unsere Techniker am Ende. Eine derartige Reparatur ohne Ersatzteile auf dieser Insel überstieg ihre Möglichkeiten.

Pemba wird so rasch wie möglich Ersatz bekommen.





# Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Zurück auf der Hauptinsel Inguja ging es gleich weiter. Der Sockel war abgehärtet und konnte das Gewicht des Kompressors tragen. Jetzt galt es, die abgetrennten Rohrleitungen zu verlängern und wieder anzuschließen.





# Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Nach einem erfolgreichen Probelauf war die Atemschutzwerkstatt in der Feuerwache 2 in Zanzibar Town wieder einsatzbereit.





# Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Ich glaube niemand war darüber mehr froh als der Leiter der Feuerwehr in Zanzibar, der Commissioner of Fire Ali Malimussy.

