



Ertüchtigung der Werkstätten in Dodoma und Arusha

In den letzten Jahren hatten wir die Atemschutz Werkstätten in Dodoma und Arusha aufgebaut. Die Techniker waren auch schon mehrere Wochen zur Ausbildung in Hamburg gewesen. Jetzt ging es um eine Ertüchtigung beider Werkstätten.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Die Feuerwache von Dodoma ist inzwischen von Neubauten eingerahmt worden. Dodoma steht unter der großen Aufgabe, alle Ministerien und Hauptquartiere zu vereinen. Dadurch herrscht eine gewaltige Bautätigkeit.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Dazu verließen die beiden Techniker Carsten Hoening und Henning Ockels Morogoro und fuhren mit einem weiteren Werkstattwagen (ex Hamburg Wasser) zuerst nach Dodoma, danach nach Arusha.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Hier ging es zuerst einmal um eine Überholung der Prüfgeräte in der kleinen Atemschutzwerkstatt.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Neben der Aufrüstung der Werkstatt mit einem Quaestor III erfolgte noch ein Follow Up Training in Wartung und Einstellung der Lungenautomaten.

Dodoma ist weit von Dar es Salaam entfernt und eigenen Techniker vor Ort müssen einige Service Aufgaben selbst bewältigen können.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Und weiter ging es nach Arusha. An den Raststätten ein reger Verkauf von Lebensmitteln, auf den Straßen recht eigenwillig beladene Fahrzeuge.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Der Fahrstil ist oft sehr leichtsinnig und so findet man immer wieder zerstörte oder umgeworfene Lkw am Straßenrand.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Die Feuerwache in Arusha ist großzügig aufgebaut. Vierspännig mit ausreichenden Nebengebäuden und einem Übungsturm ist sie sehr gut aufgestellt.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Die Atemschutzwerkstatt in Arusha ist ein Vorzeigeprojekt. Alles ist immer sauber und aufgeräumt, alles macht einen sehr guten Eindruck.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Die Qualität einer Werkstatt ist stark von der örtlichen Führung abhängig.
Hier heißt der Führer Abubakari Monela.
Ein sehr guter Mann.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



In Arusha erhielt die Werkstatt eine 300 bar Pufferflasche als Speicherbehälter und ein neues Prüfgerät Quaestor Automatik (Bild) sowie einen Prestor.





Feuerwehr Kooperation Hamburg – Tansania

SES Einsatz November-Dezember 2019



Die letzten Tage vor zum Rückflug überholte Henning in Dar es Salaam die einfachen Prüfgeräte.



In der folgenden Woche konnte Carsten danach das Werkstattpersonal in den Umgang mit den Prüfgeräten ausbilden.

